



Svensk Betong

Säker hantering av betong

Ögon- och ansiktsskydd

Skydda alltid ögonen mot betongstänk. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Skyddskläder

Använd skyddskläder med långa ärmar och byxor. Tänk på att byxorna ska sitta utanpå stövlarna. Nedstänkta kläder ska bytas direkt.



Skyddshandskar

Skydda alltid händerna med skyddshandskar av resistent material, t. ex. nitrilgummi, naturgummi, neopren eller PVC.

Skyddsstövlar

Använd skyddsstövlar. Byxorna ska alltid sitta utanpå stövlarna för att förhindra betong i stövlarna.

Knäskydd och underlägg

Använd alltid vattentätt knäunderlägg vid slipning av golv. Underlägg av cellplast bör täckas med plast.

Vid incident med betong och kalk;

- Tänk på att agera snabbt och att alltid använda **fosfatfri ögondusch** vid arbete med betong eller kalk eftersom fosfat reagerar med kalcium och kan förvärra skadan.
- **Välj helst boratbuffrad ögondusch** som effektivt neutraliserar skadeverkningar av alkalier som kalk eller betong (t.ex. Cederroth)
- Vid behov, **skölj huden med boratbuffrad ögondusch**. före vanlig dusch/tvätt.

Signalord:

Fara.

Faroangivelser:

- Orsakar allvarliga ögonskador.
- Irriterar huden.

Skyddsangivelser

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- Kontakta genast en giftinformationscentral eller motsvarande.

