

2023 Q1

KVARTALSSTATISTIK

Statistiken bygger på uppgifter från följande företag:

Aarsleff Ground Engineering AB	Roalin Maskin AB
BESAB AB	Skanska Sverige
Grundförstärkningar i Göteborg AB	SMG, Soil Mixing Group
Grundia AB	Svenska dmixab
Hercules Grundläggning AB	Veidekke Grundläggning / Tautech
Keller Grundläggning AB	Züblin Scandinavia AB
Peab Grundläggning AB	

598 YA

394 TJM


Kommentarer

- För Q1 rapporterades det totalt 37 olyckor och 97 tillbud.
- Antal rapporterade riskobservationer Q1 var 410 en ökning med 7 st jämfört med Q1-22. Riskobservationerna är fortsatt väldigt ojämnt fördelade mellan företagen.
- Q1 rapporterades det **2,4** tillbud (2,5 Q4) och **11,1** riskobservationer (11,2 Q4) per olycka.
- Räknar man på olycka med frånvaro så blir det **12** tillbud och **51** riskobservationer per olycka. Det är ganska bra. 😊

Kommentarer forts.

- **LTAR** (olyckor med minst en dags frånvaro / 1 miljon arbetade timmar)
- **LTAR** för Q1 är **9,8** (14 Q1 2022) för egen personal och **16** (16 Q1 2022) medräknat UE.
- På nästa sida finns en tabell för utveckling av LTAR över tid. Glädjande att ändå se svagt sjunkande trend.


Utveckling av LTAR



Kommentarer forts.

- I nästa diagram har jag försökt bedöma den direkta orsaken till olyckor och tillbud på byggarbetsplatser.
- Q1 var det fortsatt bristfällig planering på flera nivåer som orsak till **var femte incident**.
Tänk efter före och kontrollera att beställaren gjort sitt.
- Många av incidenterna med Yta/plattform berodde på bristande halkbekämpning eller fel vägval men även dålig bärighet eller användning av stockmattor.

DIREKTA ORSAKER - MTO



OLYCKOR



Sammanfattning olyckor


- Under Q1 rapporterades det totalt 37 olyckor. Varav 8 med frånvaro.
- 25 olyckor rapporterades från byggarbetsplats varav 2 innebar frånvaro mer än 14 dagar.
- 3 olyckor var så allvarliga att de rapporterades till Arbetsmiljöverket.
- 12 olyckor utan frånvaro rapporterades från verkstad/ fabrik.

Sammanfattning olyckor

- Det ser ut som att en olycka med UE rapporterats av två företag.
- En olycka med påkransvältning inträffade utanför Sverige men med svensk operatör
- Flera olyckor med tramp i hål/lera
- En bormaskinist sveptes omkull av en kaxslang och fick fraktur i ” höft, ben, fot”

O
L
Y
C
K
O
R


BYGGARBETSPLATS



O
L
Y
C
K
O
R

BYGGARBETSPLATS


SKADAD PERSON



O
L
Y
C
K
O
R


BYGGARBETSPLATS

ARBETSMOMENT




O
L
Y
C
K
O
R

BYGGARBETSPLATS



O
L
Y
C
K
O
R


BYGGARBETSPLATS




O
L
Y
C
K
O
R

VERKSTAD - FABRIK

SKADAD PERSON




VERKSTAD - FABRIK




VERKSTAD - FABRIK

SKADAD KROPPSDEL



VERKSTAD - FABRIK


TYP AV SKADA



O
L
Y
C
K
O
R

VERKSTAD - FABRIK

FRÅNVARO



TILLBUD



Sammanfattning tillbud

- Under Q1 rapporterades det totalt 97 tillbud.
- 82 tillbud rapporterades från byggarbetsplats och 2 från kontor
- Av tillbudena på byggarbetsplats uppfattades endast 2 så allvarliga att de rapporterades till Arbetsmiljöverket. En vältning av spontmaskin vid flytt av stockmattor och en tappad hejare.
- Från verkstad/fabrik rapporterades 13 tillbud ingen så allvarlig att den rapporterades till Arbetsmiljöverket.


Sammanfattning tillbud

- Många tillbud med slangar av olika typ (och en olycka med frånvaro)

De allvarligaste tillbuden:

- En spontmaskin som välte vid flytt av stockmattor och en maskin som gick igenom markbädd och sjönk ner kraftigt på ena sidan.
- En hejare på 3 ton ramlade ned från ca 4,5 m vid PDA-mätning
- Några av tillbuden är primärt miljötillbud.


ARBETSMOMENT - BYGGARBETSPLATS



T
I
L
L
B
U
D



ARBETSMOMENT – VERKSTAD/FABRIK



T
I
L
L
B
U
D

