

2019 Q1-Q4

OLYCKS- OCH TILLBUDSSTATISTIK

*Sidorna 2- 10 gäller alla olycksplatser och sidorna 11 -15 byggarbetsplatser.
Sidorna 16 – 18 handlar om tillbud.*

Statistiken bygger på uppgifter lämnade av följande företag:

Aarsleff Ground Engineering AB	Skanska Sverige AB
Berg & GrundSäkring AB	Veidekke Grundläggning / Tautech
BGS Svensson AB	BESAB AB
Grundförstärkningar i Göteborg AB	Keller Grundläggning AB
Grundia AB	Peab Grundläggning AB
Hercules Grundläggning AB	SMG, Soil Mixing Group
Peab Grundläggning AB	Svenska dmixab
Pålplintar i Sverige AB	Villapålning i Stockholm AB
Rovalin Maskin AB	Züblin Scandinavia AB

Kommentarer

- Under 2019 rapporterades det totalt 156 olyckor. Varav 107 på byggarbetsplats och 47 på verkstad/fabrik
- Av olyckorna ledde 44 olyckor till totalt mer än **188** dagars frånvaro.
- 112 av olyckorna innebar ingen frånvaro.
- Över hälften av olyckorna med frånvaro berodde på antingen på organisation, planering, arbetsledning eller mänskligt felhandlande (t.ex. på grund av okunskap eller bristande uppmärksamhet)

Kommentarer forts.


- Under 2019 rapporterades 306 tillbud vilket är en minskning från 2018 med **30%**.
Om man i stället internt rapporterat flera riskobservationer, är det bra. Om inte, är det en oroväckande utveckling.
- Statistiskt sett hade det varit rimligt att det hade rapporterats ca **1500** tillbud 2019 med tanke på antalet olyckor. Det brukar sägas att det går 10 tillbud på en olycka.

Kommentarer forts.

- **Under 2020 ska samtliga medlemsföretag ha kommit igång med tillbudsrapportering!**
Det är allas ansvar och skyldighet att rapportera samt ett medlemskrav i SG. Se bilaga.
- Olyckor som drabbat tjänstemän har minskat i antal. Andelen olyckor som drabbat höft, ben och fot har ökat medan andelen som drabbat **rygg** har minskat **från 21 till 6**.

O
L
Y
C
K
O
R


SKADAD PERSON



TOTALT




O
L
Y
C
K
O
R



TOTALT

O
L
Y
C
K
O
R


ARBETSMOMENT



TOTALT

O
L
Y
C
K
O
R


SKADAD KROPPSDEL



TOTALT

O
L
Y
C
K
O
R


TYP AV SKADA



TOTALT

O
L
Y
C
K
O
R


FRÅNVARO



TOTALT

O
L
Y
C
K
O
R


SKADAD PERSON



BYGGARBETSPLATS

O
L
Y
C
K
O
R

ARBETSMOMENT




BYGGARBETSPLATS



O
L
Y
C
K
O
R


SKADAD KROPPSDEL



BYGGARBETSPLATS

O
L
Y
C
K
O
R


TYP AV SKADA



BYGGARBETSPLATS


O
L
Y
C
K
O
R

FRÅNVARO




BYGGARBETSPLATS

PLATS FÖR TILLBUDET



T
I
L
L
B
U
D


ARBETSMETOD



T
I
L
L
B
U
D



ÄR TILLBUDET ALLVARLIGT?



T
I
L
L
B
U
D

