

2023 Q2

KVARTALSSTATISTIK

Statistiken bygger på uppgifter från följande företag:

Aarsleff Ground Engineering AB	Roalin Maskin AB
BESAB AB	Skanska Sverige
Grundförstärkningar i Göteborg AB	SMG, Soil Mixing Group
Grundia AB	Svenska dmixab
Hercules Grundläggning AB	Veidekke Grundläggning / Tautech
Keller Grundläggning AB	Züblin Scandinavia AB
Peab Grundläggning AB	

578 YA

403 TJM

Kommentarer

- För Q2 rapporterades det totalt 31 olyckor och 60 tillbud.
- Antal rapporterade riskobservationer Q2 var 403 en minskning med 7 st jämfört med Q1. Riskobservationerna är fortsatt väldigt ojämnt fördelade mellan företagen.
- Q2 rapporterades det **1,9** tillbud (2,4 Q1) och **13** riskobservationer (11,1 Q1) per olycka.
- Räknar man på olycka med frånvaro så blir det **5** (12 Q1) tillbud och **33** (51 Q1) riskobservationer per olycka. Det är betydligt sämre en Q1. ☹

Kommentarer forts.

- **LTAR** (olyckor med minst en dags frånvaro / 1 miljon arbetade timmar)
- **LTAR** för Q2 är **17** (9,8 Q1) för egen personal och **26** (16 Q1) medräknat UE.
- Dessvärre en ökning av frånvaro-olyckor.
- På nästa sida finns en tabell för utveckling av LTAR över tid.


Utveckling av LTAR



Kommentarer forts.

- I nästa diagram har jag försökt bedöma den direkta orsaken till olyckor och tillbud på byggarbetsplatser.
- Q2 var det bristfällig planering av hela arbetet eller arbetsmomentet som orsak till **var fjärde incident**.
- Andelen incidenter som berodde på yta/plattform var relativt få under Q2, ingen halka.

DIREKTA ORSAKER - MTO



OLYCKOR



Sammanfattning olyckor

- Under Q2 rapporterades det totalt 31 olyckor. Varav 12 med frånvaro.
- 22 olyckor rapporterades från byggarbetsplats varav minst 2 innebar frånvaro mer än 14 dagar.
- 5 olyckor var så allvarliga att de rapporterades till Arbetsmiljöverket.
- 9 olyckor rapporterades från verkstad/ fabrik varav 2 med frånvaro.

Sammanfattning olyckor

- Brännskador vid smide pga fel eller trasiga handskar.
- Flera olika typer av klämskador.
- En tryckluftsslang släppte i anslutning mellan slang och koppling. - Se till att slangar med tryck alltid är säkrade.
- Irritation på händer och utslag av något läckage från omärkta dunkar. - Alla kemikalieförpackningar ska alltid vara korrekt märkta och förvaras rätt.

O

L

Y


C

K

O

R

BYGGARBETSPLATS



O

L

Y

C


K

O


R

BYGGARBETSPLATS

SKADAD PERSON




BYGGARBETSPLATS




BYGGARBETSPLATS

SKADAD KROPPSDEL



BYGGARBETSPLATS

TYP AV SKADA



O

L

Y

C


K

O

R

VERKSTAD - FABRIK

SKADAD PERSON



O

L

Y

C


K

O

R


VERKSTAD - FABRIK

ARBETSMOMENT




VERKSTAD - FABRIK

SKADAD KROPPSDEL




VERKSTAD - FABRIK

TYP AV SKADA



VERKSTAD - FABRIK

FRÅNVARO



TILLBUD




Sammanfattning tillbud

- Under Q2 rapporterades det totalt 60 tillbud.
- 55 tillbud rapporterades från byggarbetsplats och 1 från kontor
- Av tillbudena på byggarbetsplats uppfattades endast 5 så allvarliga att de rapporterades till Arbetsmiljöverket.
- Från verkstad/fabrik rapporterades endast 4 tillbud ingen så allvarlig att den rapporterades till Arbetsmiljöverket.

Sammanfattning tillbud


- Många tillbud med ytor.
- En vältning av borrhigg. Pga vridning?
- Flera brandtillbud - extra allvarligt vid torka.
- Några av tillbuden är primärt miljötillbud.

ARBETSMOMENT - BYGGARBETSPLATS



T
I
L
L
B
U
D

ARBETSMOMENT – VERKSTAD/FABRIK



T
I
L
L
B
U
D